



S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.R.L.



Port Bazinul Nou, Dana 54, 800218-GALATI, ROMANIA tel: (0040236) 448361, 448345, 448180. fax : 448575  
J17/980/1992, C.U.I. RO1638660. Cont virament RO800TPV16000023187RO01- OTP Bank S.A. Suc. GALATI



## INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

### PARTEA 1

#### 1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:

1.1. S.C. „UNICOM OIL TERMINAL” S.R.L.

1.2. Adresa completă a amplasamentului: GALATI, STR. PORT BAZINUL NOU, DANA54, Tel.  
0236448345, Fax. 0236448575, Coordonate Stereo 1970: 442915,994 N, 744416,510 E

#### 2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului, S.C. „UNICOM OIL TERMINAL” S.R.L. GALATI este un amplasament de nivel superior, ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Galati, respectiv ISUJ Galati următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr.2663/20.01.2020, înregistrată la SRAPM cu nr. 1466/20.01.2020;

Raportul de securitate cu nr.4517/14.11.2019 înregistrat la SRAPM cu nr. 32440/15.11.2019;

Planul de Urgență Internă cu nr. 2200/24.04.2019, înregistrat la ISUJ Galati cu nr. 3204056/24.04.2019;

În plus, operatorul face parte dintr-un grup domino, împreună cu SC „CITY GAS” SRL Galati

#### 3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

S.C. “UNICOM OIL TERMINAL” S.A. Galati desfasoara urmatoarele activitati la sediu social din mun.Galati, Port Bazinul Nou, Dana 54:

- depozitari cod CAEN 5210, activitatea de exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri;

-manipulari, cod CAEN 5224, incarcarea si descarcarea marfurilor indifent de modul de transport utilizat;

S.C. "UNICOM OIL TERMINAL" S.A. Galati efectueaza operatiuni de descarcare/incarcare, depozitare produse petroliere(albe:benzine-motorine; negre: pacura, C.L.U., bitum de drumuri, IFO), produse petrochimice si chimice lichide, titei, biomasa, uleiuri minerale, uleiuri vegetale, G.P.L., din vagoane cisterna C.S.I.(cu ecartament larg – 1524 mm.), C.F.R. sau nave maritime, in vagoane cisterna C.F.R.(cu ecartament normal – 1435 mm.), auto sau nave maritime. Produsele petroliere albe si negre (vascoase), biomasa sau produsele petrochimice si chimice lichide, titei, uleiuri minerale sunt descarcate/incarcate cu ajutorul statiilor de pompare individualizate pentru fiecare produs, specifice si aferente fiecarui depozit in parte, in mijloace de transport, sau depozitate in parcuri de rezervoare metalice, cilindrice, supraterane.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece efectueaza operatiuni descarcare/incarcare produse petroliere lichide (motorine-benzine) si G.P.L., produse ce se incadreaza in Legea 59/2016;

**4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.**

Nr. crt	Denumire substanta periculoasa	Starea fizica	Clasa de pericol	Categoria de pericol	Fraze de pericol
1.	Benzina	lichida	Lichid inflamabil	1	H224
			Iritare piele	2	H315
			Mutagen	1B	H340
			Reprod.	2	H361
			Asp.tox.	1	H304
			Carc.	1B	H350
			STOT SE	3	H366
			Acv.cron.	2	H411
2.	Motorina	lichida	Lichid inflamabil	3	H226
			Iritare piele	2	H315
			Asp.tox.	1	H304
			Acut.tox.	4	H332
			Carc.	2	H351
			STOT RE	2	H373
			Acv.cron.	2	H411
3.	Pacura	Lchid vascos	Carc.	1B	H350
			Reprod.	2	H361d
			STOT RE	2	H373
			Acut.tox.	4	H332
			Acv.cron.	2	H411
4.	Gaz petrolier lichefiat / GPL	Gaz lichefiat	Pres.gas	1	H280
			Flam.gas	1	H220
			Carc.	1A	H350
			Mutagen	1B	H340



5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul este dotat pentru alarmare publică cu sirena electronică. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului, de către personal numit pentru astfel de situații, sau de către C.L.S.U. Galați.

**În acest scop ATENȚIE LA:**

- ❖ Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (**ALARMĂ LA DEZASTRE** - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; **ÎNCETAREA ALARMEI** - Un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.);
- ❖ Anunțurile sunt transmise prin sirena electronică și megafon;
- ❖ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, Agenția de Protecție a Mediului Galați, Comisariatul județean al Gărzii de Mediu - Galați, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici învecinați).

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

**a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):**

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- ✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- ✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;
- ✓ Ajuțați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- ✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- ✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
- ✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

**b) în caz de incendiu sau explozii:**

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajuțați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informațiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

<https://www.unicom-group.ro/oilterminal/exploatare.htm>



6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	06-08.05.2019	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Galati; Serviciul Comisariatul Județean Galati al Gărzii Naționale de Mediu; Agenția pentru Protecția Mediului Galati.	Verificarea respectării prevederilor Legii 59/2016, a documentelor specifice activității de prevenire și stingerea incendiilor din cadrul societății, verificarea P.U.I. prin efectuarea unui exercitiu de simulare a unei intervenții pentru limitarea și lichidarea unui incendiu la una din instalațiile tehnologice de pe amplasament

**Notă:** Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Galati, localitatea Galati, str.Port Bazinul Nou, nr.Dana 54..

Persoane de contact:

- ❖ Medeleanu Gheorghita - Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0743117371
- ❖ Medeleanu Gheorghita - Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel: 0743117371
- ❖ Medeleanu Gheorghita - Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0743117371
- ❖ Medeleanu Gheorghita - Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0743117371

**7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016**

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Galați, localitatea Galați, str.Port Bazinul Nou, nr.Dana 54..

Persoane de contact:

- ❖ Medeleanu Gheorghita - Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0743117371
- ❖ Medeleanu Gheorghita - Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel: 0743117371
- ❖ Medeleanu Gheorghita - Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0743117371
- ❖ Medeleanu Gheorghita - Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0743117371

și la sediul : SRAPM Galați: tel .0236/460049, email : office@apmgl.anpm.ro

CJ-GNM Galați: tel. 0236413170,e-mail : cjgalati@gnm.ro

ISUJ Galați: tel .0236/411455,e-mail :adj.isugl@gmail.com





Accidentul poate afecta atât personalul de exploatare cât populația din zonele adiacente instalației industriale, mediul înconjurător și bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

- ❖ intoxicații cu produși de ardere;
- ❖ ardere sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acesteia;
- ❖ lovire datorată suflului exploziei sau prăbușirii elementelor de construcție sau echipamentelor tehnologice.

Impactul asupra mediului constă în:

- contaminare fluviu Dunarea cu produse petroliere;
- contaminare sol / vegetație în jurul amplasamentului pe o distanță de circa 176 m, cu substanțe petroliere;
- poluare aer cu fum sau GPL.

Zonele în care se pot manifesta consecințele unui accident major, numite zone de impact se regăsesc în tabelul din Partea 2, pct.1.

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

- selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;
- lunar se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;
- există întocmit și este permanent actualizat PUI;
- anual există un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;
- sisteme automate de stingere incendii cu apă și spuma.

Probabilitatea de apariție a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întreaga durată de funcționare a unei instalații, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

## **2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.**

S.C. Unicom Oil Terminal S.R.L., confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, auditare periodică, pregătire teoretică și practică pe amplasament, cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, SC Unicom Oil Terminal SRL are constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, în curs de autorizare, care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

- ❖ Medeleanu Gheorghita - Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0743117371
- ❖ Medeleanu Gheorghita - Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel: 0743117371

❖ Medeleanu Gheorghita - Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0743117371

❖ Medeleanu Gheorghita - Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0743117371

**3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.**

*Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsec pe site-ul ISUJ Galati la următorul link: [www.isujgalati.ro](http://www.isujgalati.ro)*

**4. Amplasamentul se află la o distanță de 6 km de granița cu Republica Moldova, iar informații suplimentare se regăsesc pe site-ul ISUJ la [www.isujgalati.ro](http://www.isujgalati.ro)**

