



Punct de lucru Dornesti
Nr. 213 din 12.04.2019

INFORMARE PUBLIC

1. S.C. UNICOM HOLDING S.A. Voluntari, punct de lucru Dornesti, localitatea Dornesti, str. Cucului, nr. 20S; jud. Suceava;
2. Amplasamentul punctului de lucru Dornesti se afla sub incidenta legii nr. 59/2016, fiind incadrat ca Obiectiv SEVESO, RISC MINOR. In acest sens a fost facuta notificarea catre APM Suceava conform art. 7 alin.1 din prezenta lege.
3. Pe amplasamentul punctului de lucru se descarca si se incarca in/din rezervoare motorina in vederea comercializarii.
De asemenea se executa transvazari din vagoane CSI/EU in vagoane EU/CSI de benzina si methanol.
Se comercializeaza carbune brun adus vrac cu autocamioane din Ungaria sau cu vagoane deschise CSI din Rusia, ambalat in saci de 20 kg sau vrac.
4. Motorina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid extrem de inflamabil;
 - Poate cauza iritatii;
 - Poate fi mortal in caz de de inghitire sau patrudere pe caile respiratorii;
 - Periculos daca este inhalat;
 - Poate cauza cancer;
 - Poate cauza expunere prelungita si si repetata;
 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.Benzina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid si vapori foarte inflamabili;
 - Provoaca iritarea pielii;
 - Poate provoca anomalii genetice;
 - Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului;
 - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrudere in caile respiratorii;
 - Poate provoca cancer;
 - Poate provoca expunere prelungita si repetata;
 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.Metanol , clasificat conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid inflamabil;
 - Toxicitate acuta (orala);
 - Toxicitate acuta (dermica);
 - Toxicitate acuta (inhalare);

C.U.I. 3507700, C.I.F. RO3507700 - R.C. J 23/2399/2011; Capital social subscris si varsat: 82.151.505 lei

RO37 RZBR 0000 0600 0778 1649 RAIFFEISEN BANK - SMB

Toxicitate asupra unui organ tinta specific – o singura expunere;
substanta este incadrata conform Directivei Europene 67/548/CEE ca fiind:

- F: Foarte inflamabil.
- T: Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire

5. Avertizarea publicului se face cu o sirena electronica SAT5T, actionata manual in caz de nevoie, montata pe cladirea sediului Punctului de lucru Dornesti si orientata pe zona de locuinte situate pana la 500 metrii distanta.
6. Ultima vizita efectuata pe amplasamentul terminalului Dornesti a ISU Bucovina Suceava, GNM-CJ Suceava si APM Suceava a fost efectuata in data de 17.04.2018 si 16.04.2018 a caror RAPORT DE INSPECTIE SEVESO se poate consulta la sediu Punctului de lucru Dornesti si separat GNM-CJ Suceava in data de 14.02.2019 a carei Raport de inspectie se poate de asemenea consulta la sediul Punctului de lucru Dornesti.
7. Pentru a obtine mai multe informatii referitoare indeplinirea conditiile lucru de pe ampasamentul din punctul de lucru Dornesti, se pot cere relatii de la APM Suceava cu respectarea art. 22 din legea 59/2016.

Sef Depozit Dornesti,
Responsabil pentru managementul securitatii,
Inginer diplomat Chifan Ilie

