

Punct de lucru Dornesti
Nr. 88 din 31.05.2016

INFORMARE PUBLIC

1. S.C. UNICOM HOLDING S.A. Voluntari, Punct de lucru Dornesti, localitatea Dornesti, str. Cucului, nr. 20S; jud. Suceava;
2. Amplasamentul punctului de lucru Dornesti se afla sub incidenta legii nr. 59/2016, fiind incadrat ca Obiectiv SEVESO, RISC MINOR. In acest sens a fost facuta notificarea catre APM Suceava conform art. 7 alin.1 din prezenta lege.
3. Pe amplasamentul punctului de lucru se descarca si se incarca in/din rezervoare motorina in vederea comercializarii.
De asemenea se executa transvazari din vagoane CSI/EU in vagoane EU/CSI de benzina si metanol.
4. Motorina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid extrem de inflamabil;
 - Poate cauza iritatii;
 - Poate fi mortal in caz de de inghitire sau patrundere pe caile respiratorii;
 - Periculos daca este inhalat;
 - Poate cauza cancer;
 - Poate cauza expunere prelungita si repetata;
 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.Benzina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid si vapori foarte inflamabili;
 - Provoaca iritarea pielii;
 - Poate provoca anomalii genetice;
 - Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului;
 - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii;
 - Poate provoca cancer;
 - Poate provoca expunere prelungita si repetata;
 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.Metanol, clasificat conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid inflamabil;
 - Toxicitate acuta (orala);
 - Toxicitate acuta (dermica);
 - Toxicitate acuta (inhalare);
 - Toxicitate asupra unui organ tinta specific – o singura expunere;substanta este incadrata conform Directivei Europene 67/548/CEE ca fiind:
 - F: Foarte inflamabil.
 - T: Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire

5. Avertizarea publicului se face cu o sirena electronica SAT5T, actionata manual in caz de nevoie, montata pe cladirea sediului Punctului de lucru Dornesti si orientata spre zona de locuinte, asigurandu-se alarmarea populatiei situate pana la 500 metri distanta.
6. Ultima vizita efectuata pe amplasamentul terminalului Dornesti a ISU Bucovina Suceava, GNM-CJ Suceava si APM Suceava a fost efectuata in data de 17.07.2015 a caror RAPORT DE INSPECTIE SEVESO se poate consulta la sediul Punctului de lucru Dornesti.
7. Pentru a obtine mai multe informatii referitoare la indeplinirea conditiilor de lucru de pe amplasamentul din Punctul de lucru Dornesti, se pot cere relatii de la APM Suceava, cu respectarea art. 22 din legea 59/2016.