



Bd. Pipera nr. 1-IA, Integral Business Center, Etaj 6, Voluntari - 077190, Ilfov, Romania;  
Tel: +40 21-232.99.44 , Fax: +40 21-232.99.16 / 28, Mobil: +40 740.041.320/+40 741.247.762;  
E-mail: holding@unicom-group.ro



Nr. 31 /09.04.2019

**CATRE**

**PRIMARIA HALMEU**

Prin intermediul acestei adrese va rugam sa afisati la avizierul institutiei informatiile publice SEVESO, referitoare la substantele periculoase care pot fi manipulate si depozitate la S.C. Unicom Holding S.A. -P.L. Halmeu

Cu stima si respect,

**S.C. Unicom Holding S.A.**

**P.L. Halmeu**

Szabo Kalman





## Informatii publice conform Legii 59/2016

1. S.C. UNICOM HOLDING S.A. Voluntari, punct de lucru Halmeu, localitatea HALMEU, str. Garii nr.113, jud. Satu Mare;
2. Amplasamentul punctului de lucru Halmeu se afla sub incidenta legii nr. 59/2016, fiind incadrat ca Obiectiv SEVESO, RISC MINOR. In acest sens a fost facuta notificarea catre APM Satu Mare conform art. 7 alin.1 din prezenta lege.
3. Pe amplasamentul punctului de lucru este posibil sa se descarce si sa se incarce in/din rezervoare motorina si benzina in vederea comercializarii angro.
4. Denumirea substantelor periculoase care este posibil sa se gaseasca pe amplasament si principalele lor caracteristici periculoase:  
Motorina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
  - Lichid extrem de inflamabil;
  - Poate cauza iritatii;
  - Poate fi mortal in caz de de inghitire sau patrundere pe caile respiratorii;
  - Periculos daca este inhalat;
  - Poate cauza cancer la expunere prelungita si repetata;
  - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.Benzina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
  - Lichid si vapori foarte inflamabili;
  - Provoaca iritarea pielii;
  - Poate provoca anomalii genetice;
  - Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului;
  - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii;
  - Poate cauza cancer la expunere prelungita si repetata;
  - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
5. Avertizarea publicului in cazul unui accident major se face cu 3 buc. hupe electrice, actionate electric si cu 1 buc sirena actionata electric, montate in incinta punctului de lucru Halmeu si prin sistemul de alarmare a I.S. U. Somes Satu Mare, a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la nivelul comunei Halmeu si prin semnale de alarmare pentru dezastre, la informarea Responsabilului pentru managementul securitatii la nivel de obiectiv.
6. Ultima vizita efectuata pe amplasamentul terminalului Halmeu a ISU Satu Mare, GNM- Satu Mare a fost efectuata in data de 24.10.2018, a caror RAPORT DE INSPECTIE SEVESO cu nr. ISU 4165200/24.10.2018 se poate consulta la sediul Punctului de lucru Halmeu. Cu aceasta ocazie s-a constatat ca amplasamentul se afla in conservare incepand cu 01.02.2018 si ca rezervoarele destinate depozitarii benzinei si motorinei sunt goale si nu se desfasoara nici un fel de activitate in afara asigurarii pazei obiectivului. Nu s-au constatat nereguli si nu s-au aplicat sanctiuni.
7. Pentru a obtine mai multe informatii referitoare indeplinirea conditiilor de lucru de pe amplasamentul din punctul de lucru Halmeu, se pot cere relatii de la APM Satu Mare cu respectarea art. 22 din legea 59/2016.

Responsabil pentru managementul securitatii la nivelul obiectivului

