



Bd. Pipera nr. 1-IA, Integral Business Center, Etaj 6, Voluntari - 077190, Ilfov, Romania;
Tel: +40 21-232.99.44 , Fax: +40 21-232.99.16 / 28, Mobil: +40 740.041.320/+40 741.247.762;
E-mail: holding@unicom-group.ro

Nr. 46/ 11.04.2019

Informatii publice conform Legii 59/2016

1. S.C. UNICOM HOLDING S.A. Voluntari, punct de lucru Drobeta Turnu Severin, localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 22A, jud. Mehedinti;
2. Amplasamentul punctului de lucru Drobeta Turnu Severin se afla sub incidenta legii nr. 59/2016, fiind incadrat ca Obiectiv SEVESO, RISC MINOR. In acest sens a fost facuta notificarea catre APM Mehedinti conform art. 7 alin.1 din prezenta lege.
3. Pe amplasamentul punctului de lucru este posibil sa se descarce si sa se incarce in/din rezervoare motorina si benzina in vederea comercializarii angro.
4. Denumirea substantelor periculoase care este posibil sa se gaseasca pe amplasment si principalele lor caracteristici periculoase:
Motorina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid extrem de inflamabil;
 - Poate cauza iritatii;
 - Poate fi mortal in caz de de inghitire sau patrudere pe caile respiratorii;
 - Periculos daca este inhalat;
 - Poate cauza cancer;
 - Poate cauza expunere prelungita si si repetata;
 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.Benzina, clasificata conform Regulamentului(CE) 1272/2008(CPL)
 - Lichid si vapori foarte inflamabili;
 - Provoaca iritarea pielii;
 - Poate provoca anomalii genetice;
 - Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului;
 - Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrudere in caile respiratorii;
 - Poate provoca cancer;
 - Poate provoca expunere prelungita si repetata;
 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
5. Avertizarea publicului in cazul unui accident major se face cu doua hupe electrice, actionate manual montate in incinta punctului de lucru Drobeta Turnu Severin si prin sistemul de alarmare a Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta constituite la nivelul orasului Drobeta Turnu Severin si a localitatii Gura Vaii prin semnale de alarmare pentru dezastre, la informarea Responsabilului pentru managementul securitatii la nivel de obiectiv.
6. Ultima vizita efectuata pe amplasamentul terminalului Drobeta Turnu Severin a ISU Mehedinti, GNM-CJ Mehedinti si APM Mehedinti a fost efectuata in data de 18.11.2018 a caror RAPORT DE



Bd. Pipera nr. 1-IA, Integral Business Center, Etaj 6, Voluntari - 077190, Ilfov, Romania;
Tel: +40 21-232.99.44 , Fax: +40 21-232.99.16 / 28, Mobil: +40 740.041.320/+40 741.247.762;
E-mail: holding@unicom-group.ro

INSPECTIE SEVESO se poate consulta la sediul Punctului de lucru Drobeta Turnu Severin. Cu aceasta ocazie s-a constatat ca amplasamentul se afla in conservare incepand cu 10.11.2013 si ca rezervoarele destinate depozitarii benzinei si motorinei sunt goale si nu se desfasoara nici un fel de activitate in afara asigurarii pazei obiectivului. Nu s-au constatat nereguli si nu s-au aplicat sanctiuni.

7. Pentru a obtine mai multe informatii referitoare indeplinirea conditiilor de lucru de pe ampasamentul din punctul de lucru Drobeta Turnu Severin, se pot cere relatii de la APM Mehedinti cu respectarea art. 22 din legea 59/2016.

Responsabil pentru managementul securitatii la nivelul obiectivului

TRAILESCU EUGEN.